



ケイトポリクレー オープン樹脂粘土



用意するもの
オープン カッターナイフ 竹串 のぼし
棒 ねんど板 ヘラ ヒモ

中部電磁器工業株式会社 Made in the U.S.A.
http://www.cecweb.co.jp/ ©2002 Van Aken International
 0561-83-5545 **van aken**TM

うずまきもよう

1. うずまきにしたい色のねんどを全体量の半分ずつとってのぼし棒でのばしていきます
2. 同じ厚みにのばしたねんどをうすい色を上にして2色をかさね、端をすしななめに押さえてくるくるまきます 空気が入らないように固くまいてください



うずまきもようができたら、そのままカッターナイフでカットして横に竹串で穴をあけてください。太いヒモをとおしてつかうときは穴を太くしておいてください



円筒形のねんどのまわりをゆびでおしていくと細いものができます

きったものを丸めるとおもしろいトンゴ玉ができます。竹串やへらなどでまわりをゆっくりおすと花や星ハートなどの形がかんたんにできます。上下を指でつまむと三日月のような形ができます。



サイコロピース：うずまき模様
の大きさにきったねんどをサイ
コロの形にして薄くきったうず
まきをはって穴をあけます



ボタン：5mmに
きってまん中に竹
串などで穴をあけ
ます



ねんどについて

- このねんどは樹脂でできています。はじめはかたいですがすこしあたたためてねると、やわらかくなります
- ねんどをまぜて好きな色をつくるができます
- ねんどを焼くときは余熱をかけたオーブンで135度で(2cm玉くらい) 30分くらいを目安にして焼いてください
余熱をかけないオーブンにのぼし棒を置いて焼こうとすると、こげや煙が出る場合があります。そのさいは空気の入替えをしてください。
- お料理につかっているオーブンを使用されるときは、オーブン皿にアルミホイルやクッキングシートを敷いてお使いください
- このねんどは焼いても縮みません
- つかいかげのねんどは、ほこりがつかないように容器に入れて保存してください お互いの色がつかないようにラップかテ


つかい方

つかいやすくするために薄い色のねんどからねって やわらかくします 半分に切ってからのぼし棒のようなもので何回かのぼし、折り曲げてやわらかくなるまでこねます。

ねんどを薄くのぼすときは厚紙や竹串をガイドにしてのぼし棒でのぼしてください



丸いものを焼くときは針金などとおして浮かせて焼いてください
厚紙やクッキングペーパーなどの上において、鉄板に直接つかないように気をつけてください 熱源にあまりつかないようにしてください



トンゴ玉：のこったねんどを好きな大きさにまるめて薄くきったうずまきをまわりにまわらして、よくなじませます


箸おき：1cmくらいのねんどのまわりにうずまきをまわらしてはって指で全体につぶしてかたちをととのえましょう

うずまきもようをつかってもうひとつくふう

1. うずまきを4等分にカットします。
2. 1つをのこして3つをうずまきもようが半分になるようにカットします。




3. 切っていないものを真中にして切り口を外にして6回を回りにつけていきます 六角形ができたらすきまをうめるようにまわりからころがさないでおしていきます このときに平均におしていくときれいな模様ができます



のこったねんどとうずまきで好きな色のクマさんをつくりましょう

くまさんの耳は小さい玉茶色、目の中は竹串で穴をあけます 鼻は小さい玉オレンジ。すしおしつけるとくっつきます。首がとれそうなら針金やつまようじなどをさしてください



お問い合わせは CECのねんど <http://www.cecweb.co.jp>
info@cecweb.co.jp までお寄せください